



Augsnes apstrādes sistēmas „Kelly” regulēšana uz lauka

Sīkāku informāciju par augstuma regulēšanu skatīt lietotāja rokasgrāmatā. Šajos slaidos esošā informācija var palīdzēt novērst nevienmērīgu augsnes apstrādi uz lauka.

Parasti, veidojot vagas, jānoregulē būs disks, kas atrodas vienā augstumā ar vagām.

Ja tiek veidotas starpvagas, jānoregulē būs aizmugures disks, kas atrodas vienā augstumā ar starpvagu.

Gandrīz vienmēr līdzēs šarnīrsavienojuma daļas pacelšana līdz noteiktai vietai.

Vagas veidošana pa vidu

Starpvagas veidošana pa vidu

Problēma:

Pārāk zema priekšējā daļa

- Priekšējās ķēdes priekšējā mala veido vagu pa vidu.
- Moduļi apstrādā platās vagas irdeno augsni, bet neirdina sākotnējo augsni.

Problēma:

Pārāk zemu noregulēta aste

- Priekšējā daļa un moduļi noregulēti nepareizā augstumā
- Tukša vidusdaļa

Risinājums


- Pārbaudiet, vai galvenais velkošais apakšējais jūgstienis atrodas paralēli zemei; ja to ir nepieciešams noregulēt, paceliet vai nolaidiet jūgstieni līdz nepieciešamajai vietai, izmantojot cilindra dziļuma apturēšanas plāksnes. Galvenajam velkošajam apakšējam jūgstienim ir jāatrodas paralēli zemei.
- Paceliet ķēdes montāžas plāksnes tik augstu, kamēr pirmais disks var nogriezt aramsloksnes virskārtu. Pietiek, ja var pārklāties priekšējā moduļa diski.

Risinājums

- Paceliet abas aizmugurējās ķēdes montāžas plāksnes tik augstu, kamēr daži pirmie diski paceļas virs zemes virsmas.
- Vienkārši nodrošiniet, lai diski var pārklāties, lai izlīdzinātu riepu radītos nospiedumus.

Skats no augšpusēs

Skats no augšpusēs




Vaga




Starpvaga


Vaga sānos



Starpvaga sānos



Vaga pa kreisi no centra



Problēma:
Pārāk zemu uzstādīts aizmugurējā moduļa priekšējais disks


- Pirmais disks atrodas par zemu, pārāk stipri irdina augsni.
- Izveido vugu.

Risinājums

- Paceliet augstāk šarnīrsavienojuma daļu
- Pirmajam diskam ir jānogriež tikai aramsloksnes virskārta.

Skats no augšpuses

Vaga pa labi no centra



Problēma:
Pārāk zemu uzstādīts priekšējā moduļa priekšējais disks


- Disks izmet augsni vietā, kur aizmugurējais modulis to nevar sasniegt.
- Izveidota vaga.

Risinājums

- Izmantojot regulēšanas ķēdi, paceliet augstāk šarnīrsavienojuma daļu.
- Pirmajam diskam ir jānogriež tikai aramsloksnes virskārta.
- Nodrošiniet pietiekamu pirmā diska pārklāšanos uz priekšējās ķēdes sekcijas.
- Pārliecinieties, vai aizmugurējā moduļa labajā pusē esošais disks saskaras ar zemi

Skats no augšpuses

Starpvagas veidošana pa vidu vai neiegriezta vidus līnija



Problēma: Sarežģīta kļūme.


- Priekšpuse ir pārāk zemu, veidojot centrālu pacēlumu.
- Moduļa ķēdes sekcijas pārbrauc pāri pacēlumam, to izlīdzinot.
- Aste ir pārāk zemu, novirzot augsni no vidus līnijas un izveidojot starpvagu.

Risinājums

- Paceliet priekšpusi
- Paceliet asti.

Skats no augšpuses

Starpvagas veidošana abos centra sānos



Problēma: Moduļa ķēdes sekcijas aizmugure pārāk zemu.

- Disks izmet augsni vietā, kur aizmugurējais modulis to nevar sasniegt.
- Izveido starpvagu.

Risinājums

- Izmantojot regulēšanas ķēdi, paceliet augstāk šarnīrsavienojuma daļu.
- Pirmajam diskam ir jānogriež tikai aramsloksnes virskārta.

Skats no augšpuses