

Ieteicamās ieteicamais apkopes kontrolsaraksts

| Pārbaudāmās vienības | Pirmā darbība | Ikdienas | Iknedējas | Pirms sezonas |
|---|---------------|----------|-----------|---------------|
| Hidraulikas, šļūtenes un cilindru bojājumu un eļļas noplūžu pārbaude | ✓ | ✓ | | ✓ |
| Pneimatisko šļūteņu noplūdes un bojājumi * | ✓ | ✓ | | ✓ |
| Vaiļģi vai trūkstoši stiprinājumi/šķelšanas | ✓ | ✓ | | ✓ |
| Pārbaudīt bukšu, šarnīra tapiņu un cilindra tapiņu nolietojumu un pēc vajadzības nomainīt | | | | ✓ |
| Wing pivot pins are fitted with retaining pins/bolts Spārnu šarnīra tapas ir aprīkotas ar stiprinājuma tapām/bultskrūvēm | ✓ | ✓ | | ✓ |
| Grozāmo detaļu stiprinājumi | ✓ | ✓ | | ✓ |
| Grozāmā detaļa — brīva un vienmērīga rotācija | | ✓ | | ✓ |
| Grozāmās detaļas temperatūra: Vidējā darba temperatūra ir 55 °C, kļūme tiek parādīta pie +80 °C | ✓ | ✓ | | ✓ |
| Riepas ir piepumpētas līdz atbilstošam spiedienam | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Riteņa stiprināšanas uzgrieznis ir pievilkts līdz atbilstošajam griezes momentam | ✓ | | | ✓ |
| Pārbaudīt riteņu gultņus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pārbaudīt un nostiprināt putekļu vāciņus | ✓ | | ✓ | ✓ |
| Vilkšanas sakabes uzgriežņi ir pievilkti līdz atbilstošajam griezes momentam | ✓ | | | ✓ |
| Ir piekabes āķa stiprinājuma tapas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Disku spriegojuma tapas/ aizturtaņas ir savās vietās | ✓ | | | ✓ |
| Ķēde ir pareizi nospriegotā | ✓ | ✓ | | ✓ |
| Ieeļļot riteņu gultņus | | | | ✓ |
| Ieeļļot riteņa griezes pleca rāmi (TIKAI 2006) | | | ✓ | ✓ |
| Ieeļļot riteņa pacelšanas buksi * | | | ✓ | ✓ |
| Ieeļļot centra cilindra tapas x 2 | | | ✓ | ✓ |



Better Tillage. Better Tomorrow.

| Pārbaudāmās vienības | Pirmā darbība | Ikdienas | Iknedējas | Pirms sezonas |
|---|---------------|----------|-----------|---------------|
| Ieeļļot mehāniskās sistēmas riteni * | | | ✓ | ✓ |
| Ieeļļot spārna ķēdes spiediena regulēšanas vītnes * | | | ✓ | ✓ |
| Ieeļļot spārna eņģu tapas x 8 | | | ✓ | ✓ |
| Gaismas darbojas pareizi * | ✓ | ✓ | | ✓ |
| Brīdinājuma zīmes ir piestiprinātas | ✓ | ✓ | | ✓ |
| Kelly iesaka novērst ūdens iekļūšanu, mēs iesakām glabāt rotējošo bloku aizsegtu. * Ja tas ir uzstādīts jūsu mašīnai | | | | |

KEFM318LV

Phone +61 8 8667 2253
Email sales@kellytillage.com
kellytillage.com

Version F

Boomeroo Postal Address
PO Box 100,
Boomeroo Centre SA 5482

28/03/2023

Boomeroo Office
684 Kelly Road,
Boomeroo Centre SA 5482

Adelaide Office
28 Greenhill Road,
Wayville SA 5034

2