

KELLY

Better Tillage. Better Tomorrow.

Augsnes apstrādes sistēmas „Kelly” regulēšana uz lauka

Sīkāku informāciju par augstuma regulēšanu skatīt lietotāja rokasgrāmatā. Šajos slaidos esošā informācija var palīdzēt novērst nevienmērīgu augsnes apstrādi uz lauka.

Parasti, veidojot vagas, jānoregulē būs disks, kas atrodas vienā augstumā ar vagām.

Ja tiek veidotas starpvagas, jānoregulē būs aizmugures disks, kas atrodas vienā augstumā ar starpvagu.

Gandrīz vienmēr līdzēs šarnīrsavienojuma daļas pacelšana līdz noteiktai vietai.

Phone +61 8 8667 2253

Email sales@kellytillage.com

kellytillage.com

Booleroo Centre

684 Kelly Road, Booleroo
Centre SA 5482

Adelaide Office

28 Greenhill Road,
Wayville SA 5034



Vagas veidošana pa vidu

Starpvagas veidošana pa vidu

Problēma:

Pārāk zema priekšējā daļa

- Priekšējās ķēdes priekšējā mala veido vāgu pa vidu.
- Moduļi apstrādā platās vagas irdeno augsni, bet neirdina sākotnējo augsni.

Problēma:

Pārāk zemu noregulēta aste


- Priekšējā daļa un moduļi noregulēti nepareizā augstumā
- Tukša vidusdaļa

Risinājums

- Pārbaudiet, vai galvenais velkošais apakšējais jūgstienis atrodas paralēli zemei; ja to ir nepieciešams noregulēt, paceliet vai nolaidiet jūgstieni līdz nepieciešamajai vietai, izmantojot cilindra dziļuma apturēšanas plāksnes. Galvenajam velkošajam apakšējam jūgstienim ir jāatrodas paralēli zemei.
- Paceliet ķēdes montāžas plāksnes tik augstu, kamēr pirmais disks var nogriezt aramsloksnes virskārtu. Pietiek, ja var pārklāties priekšējā moduļa diski

Risinājums

- Paceliet abas aizmugurējās ķēdes montāžas plāksnes tik augstu, kamēr daži pirmie diski paceļas virs zemes virsmas.
- Vienkārši nodrošiniet, lai diski var pārklāties, lai izlīdzinātu riepu radītos nospiedumus.



Vaga




Starpvaga

Skats no augšpusēs


Skats no augšpusēs

Vaga sānos




Skats no augšpuses

Starpvaga sānos



Skats no augšpuses

Vaga pa kreisi no centra



Problēma:

Pārāk zemu uzstādīts aizmugurējā moduļa priekšējais disks


- Pirmais disks atrodas par zemu, pārāk stipri irdina augsni.
- Izveido vāgu.

Risinājums

- Paceliet augstāk šarnīrsavienojuma daļu
- Pirmajam diskam ir jānogriež tikai aramsloksnes virskārta.

Skats no augšpuses

Vaga pa labi no centra



Problēma:

Pārāk zemu uzstādīts priekšējā moduļa priekšējais disks


- Disks izmet augsni vietā, kur aizmugurējais modulis to nevar sasniegt.
- Izveidota vāga.

Risinājums

- Izmantojot regulēšanas ķēdi, paceliet augstāk šarnīrsavienojuma daļu.
- Pirmajam diskam ir jānogriež tikai aramsloksnes virskārta.
- Nodrošiniet pietiekamu pirmā diska pārklāšanos uz priekšējās ķēdes sekcijas.
- Pārliecinieties, vai aizmugurējā moduļa labajā pusē esošais disks saskaras ar zemi

Skats no augšpuses

Starpvagas veidošana pa vidu vai neiegriezta vidus līnija



Problēma: Sarežģīta kļūme.


- Priekšpuse ir pārāk zemu, veidojot centrālu pacēlumu.
- Moduļa ķēdes sekcijas pārbrauc pāri pacēlumam, to izlīdzinot.
- Aste ir pārāk zemu, novirzot augsni no vidus līnijas un izveidojot starpvagu.

Risinājums

- Paceliet priekšpusi
- Paceliet asti.

Skats no augšpuses

Starpvagas veidošana abos centra sānos



Problēma:

Moduļa ķēdes sekcijas aizmugure pārāk zemu.

- Diski izmet augsni vietā, kur aizmugurējais modulis to nevar sasniegt.
- Izveido starpvagu.

Risinājums

- Izmantojot regulēšanas ķēdi, paceliet augstāk šarnīrsavienojuma daļu.
- Pirmajam diskam ir jānogriež tikai aramsloksnes virskārta.

Skats no augšpuses

KELLY

Better Tillage. Better Tomorrow.

Paldies!

Phone +61 8 8667 2253
Email sales@kellytillage.com
kellytillage.com

Booleroo Centre
684 Kelly Road, Booleroo
Centre SA 5482

Adelaide Office
28 Greenhill Road,
Wayville SA 5034

